

Note d'information complémentaire

Cale existante des 4 vaux

La cale existante des 4 vaux est régulièrement ensablée, sa position et son orientation ne permet pas aux mytiliculteurs de l'exploiter. Cet ouvrage est situé à l'entrée de la plage des 4 Vaux (photo n°1).



Afin de connaître les dimensions de cet ouvrage, une intervention au tractopelle a été nécessaire. Il apparaît que cette cale a été réalisée en deux temps, une première partie d'une longueur de 8 ml et d'une largeur de 3 ml qui semble plus ancienne, réalisée au début des années 70, représentée en rouge sur la photo n°2.

Puis une seconde partie mesurant 31 ml de long et 3ml de large réalisée dans les années 80, représentée en bleu sur cette même photo.

L'ensemble des deux parties est réalisé en béton.

